

**MONTAGEBESCHEINIGUNG
WERKSBESCHEINIGUNG
TÜRELEMENTE**



Rauchschutz



Einbruchhemmend

WERKSBESCHEINIGUNG

für Westag-Rauchschutz-Elemente



Wir bescheinigen hiermit, dass unsere einflügeligen und zweiflügeligen gefälzten und stumpf einschlagenden Rauchschutz-Türen

RS-1-40	RS-1-40-E	RS-1-43	RS-1-65	T90/RS-1-65	RS-1-RA
RS-2-40	RS-2-40 E	RS-2-43	RS-2-65	T90/RS-2-65	RS-2-RA

in Verbindung mit einer montierten absenkbaren Bodendichtung oder einer Magnetbodendichtung den Bedingungen der DIN 18095 Teil 1 entsprechen.

Das positive Ergebnis der Baumusterprüfung wird uns bescheinigt durch:
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
38106 Braunschweig,
ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim

P-3785/7858-MPA BS für Typ RS-1-40
P-3784/7848-MPA BS für Typ RS-2-40
P-10-000992-IFT für Typ RS-1-40 E
P-10-000903-IFT für Typ RS-2-40 E
P-3196/4792-MPA BS für Typ RS-1-43
P-3198/4812-MPA BS für Typ RS-2-43
P-3045/3149-MPA BS für Typ RS-1-65
P-3887/8878-MPA BS für Typ RS-2-65
P-3044/3139-1-MPA BS für Typ RS-1-RA
P-3075/0658-MPA BS für Typ RS-2-RA

Der Verwendbarkeitsnachweis wird uns bescheinigt durch:
Deutsches Institut für Bautechnik, 10820 Berlin

Zul.-Nr. Z-6.20-2036 für Typ T30-1-RS-FSA „40“
Zul.-Nr. Z-6.20-2036 für Typ T30-2-RS-FSA „40“
Zul.-Nr. Z-6.20-1878 für Typ T30-1-RS-FSA „40 E“
Zul.-Nr. Z-6.20-1878 für Typ T30-2-RS-FSA „40 E“
Zul.-Nr. Z-6.20-1977 für Typ T30-1-RS-FSA „43“
Zul.-Nr. Z-6.20-1977 für Typ T30-2-RS-FSA „43“
Zul.-Nr. Z-6.20-1931 für Typ T30-1-RS-FSA „65“
Zul.-Nr. Z-6.20-1931 für Typ T30-2-RS-FSA „65“
Zul.-Nr. Z-6.20-1961 für Typ T30-1-RS-FSA „RA 68“
Zul.-Nr. Z-6.20-1961 für Typ T30-2-RS-FSA „RA 68“
Zul.-Nr. Z-6.20-1988 für Typ T90-1-RS-FSA „65“
Zul.-Nr. Z-6.20-1988 für Typ T90-2-RS-FSA „65“

Die Tür wurde 2013 gefertigt. Sie hat auf dem Kennzeichnungsschild die Bezeichnung:

Tür DIN - 18095 - RS - 1
bzw. Tür DIN - 18095 - RS - 2

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis kann auf besondere Anforderung als Kopie zur Verfügung gestellt werden.

Wir weisen darauf hin, dass alle Beschlagteile regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu warten sind.

Rheda-Wiedenbrück, Januar 2013
Westag & Getalit AG

i. V.

i. A.

WERKSBESCHEINIGUNG

für Westag-Einbruchhemmende Elemente



Wir bescheinigen hiermit, dass unsere einflügeligen, gefälzten und stumpf einschlagenden einbruchhemmenden Türen

ET1-40-SZ	ET1-A-SZ	ET2-65-SZ	WK1-40	WK2-40	T90-WK1-65
ET1-40-HZ	ET1-A-HZ	ET2-65-HZ	WK1-43	WK2-43	T90-WK2-65
	ET1-A-BR	WK3-1-65	WK1-65	WK2-65	

den Bedingungen der DIN 18103 bzw. DIN V EN 1627 - 1630 entsprechen.

Das positive Ergebnis der Baumusterprüfung wird uns bescheinigt durch:
Prüfinstitut Schlösser und Beschläge, 42551 Velbert

mit Prüfbericht-Nr. 22-9/91 vom 09.12 1992 für ET2-65-HZ
mit Prüfbericht-Nr. 22-10(1)/91 vom 09.12.1992 für ET2-65-SZ
mit Prüfbericht-Nr. 22-13/10E vom 27.05.2010 für WK3-1-65
mit Prüfbericht-Nr. 22-10/92 vom 20.05.1992 für ET1-40-HZ
mit Prüfbericht-Nr. 22-11/92 vom 20.05 1992 für ET1-40-SZ
mit Prüfbericht-Nr. 22-1/00erw4 vom 13.12.2011 für WK2-43
mit Prüfbericht-Nr. 22-19/00erw3 vom 12.02.2010 für ET1-A
mit Prüfbericht-Nr. 22-11/03erw1 vom 02.12.2009 für WK1-40
mit Prüfbericht-Nr. 22-03/04 E vom 19.04.2004 für WK2-40
mit Prüfbericht-Nr. 22-6/04 vom 04.09.2009 für WK2-40
mit Prüfbericht-Nr. 22-28/09 vom 17.11.2009 für T90-WK1-65
mit Prüfbericht-Nr. 22-29/09 vom 17.11.2009 für T90-WK2-65

Das positive Ergebnis der Baumusterprüfung wird uns bescheinigt durch:
PTE Rosenheim, 83022 Rosenheim

mit Prüfbericht-Nr. 00/08-1041 vom 24.08.2000 für WK2/SK27

Die Tür wurde 2013 gefertigt. Sie hat auf dem Kennzeichnungsschild die Bezeichnung:

Tür DIN - 18103 - ET1 bzw. Tür DIN - 18103 - ET2 bzw. Tür DIN V ENV 1627-1630 WK1 bzw. Tür
DIN V ENV 1627-1630 WK2

Ein Kurzzeugnis gemäß DIN 18103 bzw. DIN V ENV 1627-1630 kann auf besondere Anforderung
als Kopie zur Verfügung gestellt werden.

Wir weisen darauf hin, dass alle Beschlagteile regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu warten sind.

Rheda-Wiedenbrück, Januar 2013
WESTAG & GETALIT AG

i. V.

i. A.

MONTAGEBESCHEINIGUNG

für den Eigentümer der Elemente

Die Firma:

Anschrift:

bescheinigt, dass die nachstehend aufgeführten Elemente entsprechend den Vorgaben des Antragstellers (Montageanleitung)

im Objekt:

Anschrift:

installiert wurden.

STÜCK	LAGE IM OBJEKT	WIDERSTANDSKLASSE	BESONDERE ANGABEN

Datum

Stempel

Unterschrift

Wartungsanleitung (für den Betreiber)

Um die funktionstüchtigen Eigenschaften zu erhalten, ist eine regelmäßige Wartung je nach Nutzung durch den Betreiber durchzuführen.

Zum Beispiel:

- Zargen-, Boden- und Überschlagdichtungen auf ihren korrekten Sitz überprüfen und bei Beschädigung oder Verschleiss ersetzen.
- Anpressdruck des Türblattes an den Dichtebenen überprüfen und ggf. Türblatt (Beschläge) nachjustieren.
- Türschließer, falls vorhanden, auf feste Verschraubung und einwandfreie Schließfunktion prüfen. Nachjustieren nach Angaben des Herstellers!
- Schlösser und Bänder auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf mit Schmiermitteln versehen.

Durch die Wartung muss sichergestellt sein, dass alle Teile der Türelemente funktionstüchtig sind, andernfalls sind diese Teile zu ersetzen. Die dem Element zugehörigen Bedingungen des Feuer-, bzw. Rauchschutzes und der Schall-, bzw. Einbruchhemmung bei Türelementen müssen erhalten bleiben.